

Styret, Nordslettveien Velforening
Styreleder Kristian Lier Selnæs
Nordslettveien 231
7038 Trondheim
951 35 564 / leder@nordslettveien.no

Beboerne Nordslettveien 251 – 337

Trondheim 2. okt 2012

Beskrivelse av arbeid utført etter vannlekkasje

6. juli 2011 oppsto det en vannlekkasje på en av de private vannledningene i Nordslettveien. Det er totalt 44 boenheter tilkoblet den ledingen hvor lekkasjen oppsto.

Da styret i velforeningen ble informert om lekkasjen rant det store mengder vann ned i søppelskurene til Nordslettveien 10 og tiltak måtte iverksettes straks.

Gjøvåg AS ble engasjert for å lokalisere lekkasjen. Deretter stilte Gjervan AS opp for å grave seg ned til røret og Værnes AS forsøkte å tette lekkasjen med en rørmuffe. Røret begynte å lekke igjen så snart det var fylt på med masse.

Styret ble anbefalt å skifte hele røret og det ble derfor satt opp en pumpe leid av Værnes AS for å ta unna vannet mens styret jobbet for å finne en entreprenør som kunne utføre en permanent reparasjon.

Etter å ha innhentet flere tilbud ble Hadak AS valgt for å bytte ut hele rørstrekket, ca 90 meter. Mens Hadak AS ventet på deler for å starte jobben forverret lekkasjen seg og det måtte gjennomføres en ny runde med strakstiltak. Hadak AS utførte denne jobben. De gravde seg ned på røret, tettet med en reparasjonsmuffe og dekket til igjen.

Hadak AS gjennomførte til slutt en permanent reparasjon ved å trekke nytt rør gjennom det gamle, såkalt rørpressing.

For styret,

Kristian Lier Selnæs
Styreleder, Nordslettveien velforening